

TVIRTINU
Įmonės vadovas

Algimantas Kuncaitis

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

2016 m. kovo 4 d.

AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ LIKVIDAVIMO AKTAS

2016 m. kovo 4 d. Nr. 1

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Cechas, skyrius, baras	Debetas		Kreditas		Suma	Inventorinis numeris	Išlaidų kodas	Nusidėvėjimo normos kodas	Nusidėvėjimo norma
	sąskaita	analitinės apskaitos kodas	sąskaita	analitinės apskaitos kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FIAT DUCATO									

Komisija, sudaryta 2015 m. birželio 1 d. įsakymu V-42
 apžiūrėjo automobilį, markė FIAT DUCATO, modelis lengvasis, tipas ,
 variklio galia 94 kW darbinis tūris 2800, inden. Nr. ZFA23000006014125.

Techninio paso Nr. , priklauso Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija
 (Autoškio pavadinimas)

Įmonės adresas Vydūno g. 15, Jurbarkas

Apžiūrėjusi FIAT DUCATO, jo (jos) agregatus, mazgus bei susipažinusi
 (Automobilį, priekaba)

su dokumentais (pasu), komisija nustatė:

1. Įmonės balanse yra nuo - m. - d.
2. Remontų skaičius Nėra
3. Remontui išleista - Eur ct

Transporto priemonė		Pagaminimo metai	Eksploatacijos pradžia (data)	Rida, km	
automobilio, priekabos rūšis	kodas			nuo eksploatacijos pradžios	po paskutiniojo kapitalinio remonto
1	2	3	4	5	6
FIAT DUCATO		2000	2005-09-01	436466	

Automobilio išorės būklė Kėbulas paveiktas korozijos, nepataisomas variklio gedimas

Automobiliui (priekabai) trūksta šių detalių ir mazgų:

**Automobilio (priekabos) agregatų ir detalių
techninė charakteristika**

Eil. Nr.	Agregato pavadinimas	Naudoti tinkami	Tinkamumo procentas	Reikalinga atnaujinti	Netinkami	Defektai
1	2	3	4	5	6	7
1	Rėmas.....				taip	Paveiktas korozijos
2	Kėbulas				taip	Paveiktas korozijos
3	Kabina					
4	Variklis				taip	Neveikiantis
	karbiuratorius					
	starteris				taip	Neveikiantis
	generatorius				taip	Neveikiantis
	pneumatinio stabdžio kompresorius				taip	Neveikiantis
5	Pavarų dėžė				taip	Neveikianti
6	Užpakalinis tiltas ir kardaninis velenas				taip	Susidėvėjęs
	užpakalinio tilto karteris					
	karteris					
	rato diskai				taip	Susidėvėjęs
	lingės.....				taip	Sulūžusios
7	Priekinis tiltas ir vairas				taip	Sudilęs
	priekinė ašis					
	rato diskai				taip	Sudilęs
	lingės				taip	Sulūžusios
	vairo mechanizmas				taip	Neveikiantis
8	Kiti agregatai ir detalės					
	radiatorius				taip	Prakiuręs
	prietaisai				taip	Neveikiantys
	sparnai ir slenksčiai				taip	Paveikti korozijos
	apdanga					
	žibintai				taip	Suskilę
	stiklai				taip	Iškilęs

